

Etival – VC408 – Champfleur

Etat avant travaux : zone dangereuse – éboulement d'une partie du bas-côté en fond de fossé



Etat après travaux : prolongation de la buse, mise en œuvre de remblai au-dessus de la buse pour sécurisation, réalisation d'une descente en béton avec grille pour récupération des eaux de la voie communale.



Chemiré - Louplande – VC5 – VC14 – VC407



Ouvrage situé dans une intersection.
L'écoulement de l'eau sur le remblai des
culées du pont a entraîné un éboulement
de terrain dangereux pour la chaussée
mitoyenne et ses usagers

Zone d'éboulement



Travaux : Prolongation de la buse, calée par la mise en œuvre d'engrochement (blocs). Finition avec un matériau plus fin. Reste à mettre en œuvre un parapet de chaque côté du pont.



Vue depuis la voie communale

